



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

25.07.2022 № 06-11-123/776

## ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения  
опасной продукции, прекращения  
действия на территории Республики  
Беларусь документа об оценке  
соответствия, об изъятии (отзыве из  
обращения) продукции**

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Ультра Свет» (УНП 192650479, акт проверки от 14.07.2022 № 607ПТ22153) **выявлена опасная продукция:**

светодиодный светильник торговой марки «ULTRA» модели SL 12W 4000K, продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель «BONA IMPORT L.P.» GB (з-д изготовитель в Китае), поставщик в Республику Беларусь ООО «Ультра Свет».

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4), СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений» (пункта 4.3.1), ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования» (пункта 4.3.1) по электромагнитной совместимости: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы.

Вышеуказанная продукция сопровождалась сертификатом соответствия Евразийского экономического союза № ЕАЭС RU С-GB.НА81.В.00422/20 серийный выпуск светильников стационарных светодиодных торговая марка «ULTRA», в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации

ООО «Международный Стандарт Качества» (г. Москва, Российская Федерация), сроком действия с 17.06.2020 до 16.06.2023.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**1. С « 2 » августа 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:**

светодиодных светильников торговой марки «ULTRA» модели: SL 12W 4000K, изготовитель «BONA IMPORT L.P.» GB (3-д изготовитель в Китае).

**2. Прекратить с « 2 » августа 2022 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия:**

№ ЕАЭС RU С-GB.НА81.В.00422/20.

**3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «Ультра Свет» - светодиодных светильников торговой марки «ULTRA» модели: SL 12W 4000K, изготовитель «BONA IMPORT L.P.» GB (3-д изготовитель в Китае), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным Постановлением совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. №43 (далее – Положение).**

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ:** ООО «Ультра Свет» - инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39) о результатах принятых мер.

**4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.**

**5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:**

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принять исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.7, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



(подпись)

А.А.Бурак

(расшифровка)